

PS - CONTROL 10

STABILIZOVANÝ STEJNOSMĚRNÝ ZDROJ

Nomenklatura: 203300017



POUŽITÍ

Zdroje jsou určeny pro napájení průmyslových momentových šroubováků. Umožňují řízení rychlosti otáčení. PS – Control 10 ve dvou stupních. Mají indikaci připojení a klidového stavu šroubováku, chodu šroubováku a dosažení nastaveného momentu. Pro konkrétní typ šroubováku je nutno odzkoušet jeho správnou funkci.

Jsou vhodné zejména pro šroubováky HIOS řady CL a CLS.

PŘEDNOSTI

1. Jednoduché ovládání.
2. Vysoká spolehlivost.
3. Mechanicky odolná konstrukce.
4. Možnost regulace rychlosti. PS – Control 10 dva stupně.
5. Indikace připojení a klidového stavu šroubováku, chodu šroubováku a dosažení nastaveného momentu.

PARAMETRY

	PS – Control 10
Napájení	230 VAC ± 10 %, 50 Hz
Pracovní teplota	10 – 35 °C
Pracovní vlhkost vzduchu	< 85 % RH, nekondenzující
Rozměry	245 x 146 x 111 mm
Řízení rychlosti	HI – LO
Výstupní proud stálý	3 A
Výstupní proud špičkový	5 A
Indikace připojení a klidového stavu šroubováku	Zelená kontrolka
Indikace chodu	Žlutá kontrolka
Indikace dosažení nastaveného momentu	Červená kontrolka

POPIS

Zdroje jsou konstrukčně řešeny v kovové krabici. Napájecí přívod a jisticí prvek jsou na zadním panelu. Výstupní konektor a kontrolky indikace připojení, chodu a dosažení momentu šroubováku jsou umístěny na předním panelu. Ovládací prvky – hlavní vypínač a přepínač nebo ovladač rychlostí - jsou také na předním panelu. Výstupní napětí je stabilizované s možností regulace ve dvou stupních. Výstupní proud je spínán tyristorem.

Dodavatel: ABE.TEC, s.r.o.

Výrobce: ABE.TEC, s.r.o.