

## Podavač volných axiálních komponent pro Superform A/AP/S/V/R

<b>Obj. číslo:</b>	106800172
<b>Dostupnost:</b>	3 týdny



### Popis

Podavač volných axiálních komponent určený pro řezačku a tvarovačku Superform řady A, AP a S.

### Obsah balení

Podavač volných axiálních komponent pro Superform A/AP/S/V/R

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Příslušenství	SUPERFORM