

## Sestava trysky B B5317

<b>Obj. číslo:</b>	107004964
<b>Dostupnost:</b>	4 - 8 týdnů
<b>Cena:</b>	<b>2 768,00 CZK / ks</b> 3 349,28 CZK / ks vč. DPH

platná ke dni: 23.5.2026



### Popis

Náhradní díl k HAKKO FX-8003 a FX-8005.

### Obsah balení

1 x B5317

### Technická data

Název parametru	Hodnota
Náhradní díl k	HAKKO FX-8003 a FX-8005